

TYHJIEN FROTH-PAK / HANDI-FOAM SÄILIÖIDEN HÄVITYS HUOM! EI SÄILIÖILLE, JOISSA TUOTETTA VIELÄ SISÄLLÄ



Kun vaahto alkaa roiskia, on vaahtosäiliöt tyhjä.
Vaahto värjäytyy valkoiseksi tai tummaksi. LOPETA
vaahdotus.



Näet ilmapuolia tuotteen letkustossa.



Sulje venttiilit säiliöiden yläosassa.



Vapauta kaikki vaahto/paine ruiskupistoolista! Tee tämä roskasäkkiin
ilman suutinta.



Tee mutka letkuihin ja irroita säiliö.



Käännä kumpikin säiliö ja avaa venttiiliä varovasti. Ensin vähän tuotetta
tulee ulos kun loppu nitrogeeni tulee ulos. Tämä vie noin 30 sekuntia.

Maahantuojaja: JOINTS L.R. OY, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Suomi-Finland.

puh. +358 (0)201 980 610, fax +358 (0)201 980 619.



Kun säiliö on paineeton, tee siihen reikä erityiseen "turvallisuusventiliin" vasaralla ja ruuvimeisselillä.



Paineettomista metallisäiliöistä päästään nyt eroon paikallisten säännösten mukaisesti.

Suojavaatetuksen, suojahanskojen ja suojalasien käyttö on suositeltua.

Maahantuojaja: JOINTS L.R. OY, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Suomi-Finland.

puh. +358 (0)201 980 610, fax +358 (0)201 980 619.