

PU Remover

Päiväys: 21/11/2018

Kuivuneen pu-vaahdon puhdistusaine

Tekniset ominaisuudet

Perusaine	veteen liukenevia liuottimia
Olomuoto	geelimäinen
Ominaispaino (DIN 53479)	1,54 g/mL
Liukenevuus veteen	kyllä
pH (10 % vedessä)	noin 10,5



Tuotekuvaus:

PU Remover on geelimäinen erikoispuhdistusaine kuivuneiden polyuretaanivaahtojäämien poistamiseen pinnoilta.

Ominaisuudet:

- Erittäin tehokas
- Hajuton
- Ei sisällä aromaattisia hiilivetyjä
- Biologisesti hajoava
- Riittoisa
- Helppo käyttää

Käyttökohteet:

- PU Remover poistaa helposti kaikki kuivuneet polyuretaanivaahtojäämät ei-huokoisilta pinnoilta kuten esimerkiksi muovit, metallit, PVC, jne.

Pakkaus:

Väri: luonnonvaalea

Pakkauskoko: 100 ml, pakkaus sisältää puhdistusaineen, levityspensselin ja muovilastan.

Varastointiaika:

36 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5°C...+25°C lämpötilassa

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä. Käytä suojalaseja ja hanskoja.

Pinnat:

Pintamateriaalit: kaikki ei-huokoiset pinnat. Älä käytä PU Removeria seuraavilla käsittelemättömillä pinnoilla: kupari, messinki, sinkki, akryylimaaali tai PMMA (pleksilasi). Voi värjätä huokoisia pintoja.

Suosittelemme tartuntakokeen suorittamista ennen varsinaisen työn aloitusta.

Käyttöohjeet:

1. Leikkaa ylimääräinen pu-vaahdo pois pinnoilta niin tarkasti kuin mahdollista.
2. Levitä PU Remover puhdistusainetta runsaasti pensselin avulla.
3. Anna vaikuttaa vähintään 30 minuuttia, mutta korkeintaan 60 minuuttia.
4. Poista pehmennyt pu-vaahdo pinnoilta mukana olevalla muovilastalla kaapien.
5. Pyyhi pinta puhtaaksi kuivalla ja puhtaalla liinalla.
6. Uusi käsittely tarvittaessa.
7. Viimeistele pinta hangaten kostealla liinalla.

Käytön aikainen lämpötila: +5°C...+35°C

Puhdistus: kostella liinalla.

Huomioitavaa:

- Noudata aina ohjeistuksen mukaista vaikutusaikaa pintavaurioiden välttämiseksi.
- PU Remover voi aiheuttaa värjäytymistä huokoisilla pinnoilla (esim. luonnonkivi).
- Tuore pu-vaahdo poistetaan Soudal Gun&Foam Cleaner puhdistusaineen avulla ennen pu-vaahdon kuivumista.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.